

博罗县泰美镇人民政府

博罗县泰美镇教育强镇复评督前检查存在问题 整改情况报告

惠州市人民政府教育督导室：

2023年3月30日，省督学张冠球、市人民政府教育督导室主任钟惠玲到博罗县泰美镇进行了省教育强镇复评督前检查。督前检查专家通过听取汇报、谈话、实地察看以及召开座谈会等方式，充分了解全镇教育发展情况，并对我镇复评工作表示充分肯定，同时反馈了各学校办学条件、学校管理、设施设备类等方面问题，并提出富有指导性和建设性的整改意见。对此，我镇党委、政府高度重视，3月31日立即召开省教育强镇复评整改工作会议，明确整改项目，布置整改任务，切实将整改工作落实到位。现将整改情况汇报如下：

一、关于建设工程项目尚未完工以及运动场修缮等问题

(一) 罗村小学、楼下小学、中心幼儿园基础设施建设工程项目由镇政府敦促承建商倒排工期，加快施工进度，现已全部完工并交付学校使用。

(二) 雷公小学原直跑道长度不足50米，现已按要求将跑道直道延伸至教学楼前面，全长达51米。

(三) 夏青小学多媒体教室墙面有脱落情况，三径小学田径场旁防护栏出现裂痕问题，均已完成修缮。

(四)三径小学教学楼一楼未做遮雨棚、开放式书吧地面有雨水的问题，已组织施工队进行整改，预计6月10前完成。

二、关于部分学校设备设施未到位或未安装问题

(一)泰美中学、泰美夏青小学、车村小学、罗村小学设备设施已全部完成安装。

(二)各学校、中心幼儿园教育设备设施采购项目均已完成招投标，镇政府已敦促中标供应商加快设备设施供货及安装进度。泰美中心小学的综合实践活动室、心理咨询室，楼下小学的心理咨询室，秀岭小学的音乐舞蹈室、心理咨询室，雷公小学的多媒体教室、音乐舞蹈室、仪器室、体育器材室、心理咨询室，福田小学的美术教室、多功能教室、少先队部室、心理咨询室、卫生室等设施设备，5月底前可完成；泰美中心幼儿园新建功能室已完成装修，内设体育器材室、美工室、音乐室、备用课室，设备设施已到货，5月底可完成安装；雷公小学、三径小学和福田小学的教师电脑正在预进货品，6月10日前可完成安装。

三、关于校园内外安全隐患问题整治情况

(一)泰美中学校园内安全管理问题。关于饭堂、宿舍漏水、墙体脱落问题，现已全部修缮完毕；关于存在灭火器过期问题，已对校园内灭火器进行全面检查，并对过期的灭火器进行全部更换；关于校园内有坟墓问题，镇政府已组织泰美中学、镇征地办等有关部门人员到现场核查，并约坟墓家属代表到现场商讨解决

方案，现正在协商中。

(二)各学校校门前未设置交通安全警示带和安全提示牌问题。镇政府将对全镇各学校、中心幼儿园校门前面路段设置交通安全警示带及安全提示牌，目前已完成编制预算等前期工作，预计在6月15日前完工。

(三)幼儿园园内安全隐患问题。关于临时置物区未用安全护栏围挡，已设置围挡；关于网线不整齐问题，镇政府督促供应商加快安装进度，现已完成整改。

四、关于学校管理水平有待提升问题整治情况

(一)泰美中学饭堂管理及卫生环境问题。

1.关于学生食堂工作人员卫生意识不强、库房门未上锁、排气扇没开等问题。镇政府已约谈泰美中学学生食堂的责任人以及食堂后勤人员，明确了相关责任，规范了食堂的管理制度，并要求镇市场监督管理所加强对学校食堂的监管。

2.关于卫生死角及排水沟渠堵塞问题，已组织人员对校园进行全面清查，垃圾已及时清理，并已对排水沟进行疏通，接下来将继续加强日常卫生管理。

3.关于化学实验室摆放不整齐问题，已更换部分旧柜子，对物品进行重新整理，分类整齐摆放。

4.关于运动场旁边铁棚有杂物堆问题，已对铁棚内杂物进行了清理。

(二)各学校心理咨询室设置不规范问题。根据各学校实际情况，对各学校的心理咨询室分区设置问题进行调整，目前正在整改当中，预计6月10日前全部完成。

(三)部分学校开放式书吧图书分类不明确问题。要求各学校对开放式书吧的图书进行重新分类并贴上标签，设置专人管理，使学生有条不紊放开式的阅读，现已全部完成整改。

(四)各学校校园卫生环境存在问题。镇党委、镇政府组织相关工作人员成立卫生督查小组，分别到各学校、幼儿园进行全面排查，督促各中小学、幼儿园优化整治校园环境卫生问题，各学校环境卫生问题有明显提升。

(五)泰美中心幼儿园无公办教师问题。已由泰美中心小学委派一名在编小学教师到中心幼儿园暂代负责幼儿园全面工作，下来将向县教育局申请增加1-2名编制幼儿教师。



1. 泰美中心幼儿园功能室整改图片



整改前

整改后

2. 罗村小学、楼下小学基础设施建设完工后图片



罗村小学基础设施建设完工后



楼下小学基础设施建设完工后

3.雷公小学运动场整改图片



整改前



整改后

4.夏青小学多媒体教室整改图片



整改前




整改后

5.三径小学教学楼一楼开放式书吧整改中



整改前



整改中

6.泰美中学宿舍漏水整改图片



整改前



整改后

7.泰美中学墙体脱落整改图片



整改前

整改后

8.泰美中学校园内灭火器整改图片



整改前

整改后

9.泰美中学饭堂库房门整改图片




10.泰美中学排水沟渠堵塞整改图片



11. 泰美中学化学实验室整改图片




整改前



整改后

12. 泰美中学铁棚整改图片



整改前




整改后

13.各学校放式书吧图书分类整改图片



整改前



整改后